

Сцепления Nkw: Ущерб при транспортировке / Неправильное обращение

Двухдисковое сцепление

Поломка Бобышки / Промежуточное кольцо

За счет давления при транспортировке и неправильной или неаккуратной установки могут возникнуть следующие повреждения:

1. Поломка бобышки на среднем диске:




Рис. 1: Бобышка выступает за край

Место излома бобышки очень трудно определить.

На рис. 1 отчетливо видно, что бобышка выступает за наружный диаметр нажимного диска.

На рис. 2 и 3 видны места излома.



Рис. 2+3: Места излома бобышки среднего диска

Если установить нажимной диск в таком виде, то могут возникать проблемы при выключении сцепления. Кроме того, во время движения отломившаяся часть вместе с нажимной пружиной может по инерции сместиться наружу и вызвать повреждение картера сцепления.

2. Поломка промежуточного кольца:



Рис. 4: Поломка промежуточного кольца

Сцепления с подобной поломкой нажимного диска вообще не подлежат установке, поскольку это приведет к еще более дорогостоящему ремонту.